

ชื่อเรื่อง คำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญของช่างเชื่อมโลหะ

โดย ครูสุรียนต์ ฉิ่งแก้ว

ความสำคัญหรือบทนำ

ในงานทางด้านวิศวกรรม โลหะเป็นวัสดุที่มีความสำคัญมากในการนำมาใช้งานทั้งนี้ก่อนที่จะนำมาใช้งานจำเป็นต้องทราบสมบัติด้านต่างๆ เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานนั้นๆ โลหะบางชนิดอาจมีความแข็งแรงสูง แต่มีความยืดหยุ่นน้อย บางชนิดอาจ มีสมบัติในการแปรรูปได้ดี แต่รับแรงกระแทกได้ไม่ดี เป็นต้น ซึ่งการนำโลหะไปใช้งานจะต้องพิจารณาสมบัติด้านต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพเพียงพอการกำหนดสมบัติของวัสดุสามารถทำได้หลายวิธีคือ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทางกล ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจในด้านวิศวกรรมโลหะหรือด้านงานเชื่อมควรทำความเข้าใจกับคำศัพท์พื้นฐานก่อน

เนื้อหาสาระ

คำศัพท์ที่ช่างโลหะควรทำคุ้นเคย

1. ความเค้น (Stress) หมายถึง แรงต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เมื่อสมมติว่าโลหะสม่ำเสมอเท่ากันตลอดทั้งส่วนผสมและโครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะแล้ว ความต้านทานแรงจากภายนอกที่มากระทำกับโลหะที่เกิดจากแรงดึงดู ระหว่างอะตอมเพื่อให้สามารถรับแรงที่มากระทำกระจายทั่วพื้นที่หน้าตัด สามารถเขียนเป็นสมการได้คือ

$$\text{Stress} = \frac{\text{external force}}{\text{area}} \quad \text{หรือ} \quad \text{Stress} = \frac{P}{A}$$

ดังนั้น ถ้าแรงจากภายนอกที่มากระทำมีค่าน้อยกว่า แรงดึงดูระหว่างอะตอมโลหะ แรงที่มากระทำดังกล่าวเพียงแต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นส่วนดังกล่าวเท่านั้น แต่ถ้าแรงจากภายนอกมีค่าสูงกว่าแรงดึงดูระหว่างอะตอมชิ้นส่วนของโลหะอะตอมดังกล่าว จะแตกหักออกจากกัน เมื่อพิจารณาจากจุลปริมาตรของโลหะ (micro volume) จะเห็นได้ว่าความต้านทาน ที่เกิดจากแรงดึงดูระหว่างอะตอมจะกระจายตลอดทั่วพื้นที่หน้าตัด ของชิ้นส่วนโลหะดังกล่าว ความต้านทานที่เกิดจากแรงดึงดูระหว่างอะตอมดังกล่าวจึงเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของแรงที่กระทำ

2. ความเครียด (Strains) หมายถึง เมื่อโลหะได้รับแรงดึงที่กล่าวถึงแล้วการเปลี่ยนแปลงขนาดของมวลก้อนโลหะจะเกิดขึ้นตามลักษณะของแรงที่กระทำ และจะเรียกเนื้อ โลหะส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เรียกว่า ความเครียด (strains) ตามลักษณะของแรงที่กระทำ คือ

ความเครียดแรงดึง (Tension Strain) และความเครียดแรงอัด (Compression Strain) เป็น ความเครียด ที่เกิดขึ้นจากการรับความเค้น (Stress) แบบแรงดึง(Tension) และแรงอัด (Compression) ที่มีสูตรการหาคือ

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

เมื่อ ϵ = Tension Strain

ΔL = ความยาวที่เพิ่มขึ้น

L = ความยาวเริ่มแรกก่อนการรับแรง

Shear Strain เมื่อโลหะได้รับแรงเฉือน ความเครียดที่เกิดขึ้นจะมีค่าที่สามารถเป็นมุมรัศมีได้โดย

$$\gamma = \frac{\Delta L}{L}$$

เมื่อ γ = shear strain มีค่า θ radiant

ΔL = ความยาวที่เพิ่มขึ้น

L = ความยาวเริ่มแรกก่อนการรับแรง

3. ความสัมพันธ์ ความเค้น – ความเครียด (Stress – Strain Curve) เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stress ในแกนตั้งและ Strain ในแกนนอน ที่สามารถเขียนได้จากการบันทึกค่าการยืดตัวและแรงที่สัมพันธ์กันที่ใช้ในการดึงให้โลหะยืดออกไปในแต่ละค่าดังรูปที่ 1

ความเค้น

ความเครียด

รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ ความเค้น – ความเครียด

จากรูป Stress – Strain Curve ที่ได้มาจากการดึงเหล็กเหนียว 0.35 % ทุกชนิดว่า Mild Steel โดยกราฟจะแสดงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

จุด A คือ Proportional limit พิกัดความเป็นสัดส่วนสูงสุดระหว่างความเค้น – ความเครียด

จุด B คือ จุดยืดหยุ่นชั่วคราว (Elasticity) คือเมื่อมีแรงมากระทำวัสดุจะเกิดการยืดออกและเมื่อปล่อยแรงออกวัสดุก็กลับสู่สภาพเดิม

จุด C คือ จุดยืดหยุ่นอย่างถาวร คือเมื่อแรงกระทำวัสดุจะเกิดการยืดออกเมื่อปล่อยแรงออก วัสดุก็ไม่กลับสู่สภาพเดิมเกิดจากการยืดจากแรงที่มากกระทำ


จุด D คือ เป็นค่าของความแข็งแรงหรือ ค่าของความเค้นสูงสุด (Ultimate Strength)

จุด E คือ จุดขาดหรือจุดแตกหัก (Breaking Point)

4. ความคงทน (Endurance Limit) หมายถึง ความสามารถของวัสดุที่นำมาใช้งานได้โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน แต่มีข้อจำกัดค่าแรงกระทำวัสดุนั้นต้องไม่เกินแรงที่กำหนดไว้โดยวัสดุแต่ละชนิดก็จะมีค่าแรงกำหนดไว้แตกต่างกันออกไป

5. ความต้านทานต่อการสึกหรอ (Wear Resistance) หมายถึง การที่นำวัสดุมาเสียดสีกันแล้วดูว่าเกิดการสึกหรอเมื่อใดใช้เวลาเท่าใด หรือ แรงกดขณะเสียดสีมากน้อยเพียงใด เพราะถ้าผิวของวัสดุสึกหรอมากๆ ก็เป็นสาเหตุของการแตกหัก

6. การคืบ (Creep) หมายถึง การแตกหักหรือการคืบคลานโดยจะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และต่อเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นกับวัสดุโลหะที่ได้รับแรงพร้อมกับใช้งานที่อุณหภูมิสูง ๆ เช่น ชิ้นส่วนหม้อน้ำ หรืออุปกรณ์รับแรงดันของโรงงานไฟฟ้า เครื่องกลไอน้ำ เป็นต้น



รูปที่ 2 การคืบ

1. Primary creep วัสดุจะเกิด strain อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น
2. Secondary creep วัสดุจะเกิด strain อย่างช้า ๆ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปมากเนื่องจากวัสดุมีการปรับตัว ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว
3. Ternary creep เมื่อผ่านการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งวัสดุจะไม่สามารถรับแรงและอุณหภูมิสูง ๆ ได้ทำให้เกิด strain อย่างรวดเร็วในที่สุดก็จะเกิดการเสียหาย

7. **ความล้า (Fatigue)** หมายถึง การล้าตัวของวัสดุ เมื่อวัสดุได้รับแรงกลับไปกลับมาซ้ำ ๆ กันภายในเนื้อวัสดุเองก็จะได้รับแรงเหล่านี้ ซึ่งเป็นผลให้วัสดุแตกหักพังได้แม้ว่าแรงกระทำนั้นจะไม่ตกถึง Ultimate Strength ก็ตาม การที่โลหะแตกหักแบบนี้เรียกว่า การแตกหักเนื่องจากการล้าตัว เช่น การแตกหักของ เสื่อสูบ ลูกสูบ สปริง เป็นต้น

8. **ความแกร่ง (Stiffness)** หมายถึง สมบัติของวัสดุที่ต้านทานต่อการยืดหยุ่น หรือ ความสามารถของวัสดุที่รับพลังงานภายนอกได้มาก (เปลี่ยนแปลงแบบยืดหยุ่น) โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร

9. **ความยืดหยุ่น (Resilience)** หมายถึง ความสามารถของวัสดุที่รับพลังงานยืดหยุ่นโดยไม่เกิด Permanent set วัสดุที่มี Resilience สูงได้แก่ เหล็กเหนียว สปริง

10. **ความเหนียวแน่น (Toughness)** หมายถึง ความสามารถของวัสดุที่รับพลังงานต่อหน่วยปริมาตรได้ ก่อนที่วัสดุจะแตกหัก หรือ Toughness จะบอกให้ทราบว่าวัสดุสามารถอมพลังงานยืดหยุ่นไว้ได้มากน้อยเพียงใด ก่อนที่วัสดุจะแตกหัก

11. **ความแข็ง (hardness)** หมายถึง การเป็นคุณสมบัติทางกลที่จะสามารถต้านทานในการเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างและความเสียหายที่ผิววัสดุได้ เช่น การต้านทานต่อการเสียดสี และความต้านทานต่อการ ชีมน็็ก

12. **ความยืดหยุ่น (Elastic)** หมายถึง คุณสมบัติของโลหะที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้หลังจากที่ปล่อยแรงที่มากกระทำ

13. **โมดูลัสความยืดหยุ่น (Modulus of elasticity)** เป็นค่าของความเค้นส่วนด้วยความเครียดในขณะที่ยังเป็นเส้นตรงค่าที่ได้จะคงที่เมื่อพิจารณาสัดส่วนของกราฟความเค้น – ความเครียดจะได้สมการ

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{\text{stress}}{\text{strain}}$$

14. **ความแข็งแรง (Strength)** หมายถึง คุณสมบัติทางกลของวัสดุที่พิจารณาจากความสามารถในการต้านทานต่อแรงที่มากกระทำ ซึ่งจะทำให้เกิดความเค้นและความเครียดขึ้นตามลักษณะของแรงที่มากกระทำด้วย

15. **ความเปราะ (Brittleness)** หมายถึง การเป็นคุณสมบัติของวัสดุที่นำไปทดสอบแล้วมีรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมและเกิดการแตกหักขาดจากกัน วัสดุที่มีความเปราะจะมีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวน้อยกว่า 5 % และสามารถรับแรงอัดได้ดีมากแต่จะรับแรงดึงได้ต่ำหรือรับแรงกระแทกไม่ได้เลยเพราะจะแตกหักง่าย เช่น เหล็กหล่อ เป็นต้น

16. **ความเค้นคราก (Yield Strength)** หมายถึง ค่าที่แสดงความแข็งแรงของวัสดุซึ่งใช้แทนจุด Yield Point ที่กรณีกราฟ Stress-Strain curve ไม่มีจุด Yield Point เช่น 18 – 8 Stainless steel ทองแดงอบอ่อน (Annealed Copper) Hardness Metals เป็นต้น

สรุป

คำศัพท์ที่กล่าวมาทั้ง 16 คำ มีความหมายตามที่ได้แจ้งความหมาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจในด้านวิศวกรรมงานโลหะ หรืองานด้านช่างเชื่อมโลหะ ได้เห็นความสำคัญของคำศัพท์พื้นฐาน เพื่อได้มีความรู้ในการสื่อสารกับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านงานที่กล่าวมา เพราะการที่จะสนทนาด้านงานโลหะจำเป็นต้องมีความรู้ด้านคำศัพท์ ในการสื่อสารมีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นผู้เขียนบทความนี้มีความปรารถนาให้ผู้ที่มีความสนใจได้ทำความเข้าใจต่อคำศัพท์ก่อน



บรรณานุกรม

ชาวลิต ลีम्मณีวิจิตร. โลหะวิทยาการเชื่อม, กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมกรรมการเชื่อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 2548.

ชาวลิต เชียงกุล. โลหะวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2542.

สมบูรณ์ เต็งหงส์เจริญ และบัณฑิต ใจชื่น. การตรวจสอบงานเชื่อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ศูนย์
ส่งเสริมวิชาการ. 2540.

การจัดการความรู้

(Knowledge Management)

เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญของช่างเชื่อมโลหะ



โดย

ครูสุรียนต์ นิ่งแก้ว

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน

(นายสุรียนต์ นิ่งแก้ว)

4 / มี.ค. /2557

ลงชื่อ.....หัวหน้าแผนก

(นายวิลาบ คีเสมอ)

4 / มี.ค. /2557

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการ

(นายศรัณย์ ไวยานิกรณ์)

...../ มี.ค. /2557